



REGIONE SICILIA
FINALE - POLLINA (PA)
DIOCESI DI CEFALÙ - PARROCCHIA M. SS.DELLA LETTERA

**PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO,
 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO
 CONSERVATIVO DELLA CHIESA "MARIA SS. DELLA LETTERA
 ALLA TORRE"**

All.
6.2

TAVOLA DEI DEGRADI

I PROGETTISTI

Ing. Giancarlo Bonanno


Arch. Giuseppe Guzzetta

COLLABORATORE

ing. Gioacchino Moscato

IL COMMITTENTE


Pollina, li 03.08.2015




Prospetto Nord - Est



Prospetto Nord - Ovest









Prospetto Sud - Ovest



Prospetto Sud - Est

LEGENDA DEGRADI - RACCOMANDAZIONI NorMal- 1/88

	Distacco	Soluzione di continuità tra gli strati superficiali del materiali, sia tra loro che rispetto al substrato: prelude alla caduta degli stessi strati		Fessurazione	Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità nel materiale e che può implicare lo scostamento reciproco delle parti		Rigonfiamento	Sollevamento superficiale e localizzazione del materiale, che assume forma e consistenza variabile		Degrado antropico	Presenza di corpi estranei nella struttura quali cavi, funi...
	Mancanza	Caduta e perdita di parti		Pellicola	Strato superficiale, con spessore ridotto, di sostanze coerenti fra loro ed estranee al materiale lapideo						