



REGIONE SICILIA
FINALE - POLLINA (PA)
DIOCESI DI CEFALÙ - PARROCCHIA M. SS.DELLA LETTERA

**PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO,
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO
CONSERVATIVO DELLA CHIESA "MARIA SS. DELLA LETTERA
ALLA TORRE"**

All.
6.3

REV. Ottobre 2018

TAVOLA DEGLI INTERVENTI

IL PROGETTISTA
Ing. Giancarlo Bonanno


IL COMMITTENTE

COLLABORATRICE
Arch. Veronica Guadalupi


Pollina, li 03.08.2015

Scala 1:100

Tavola degli Interventi



Prospetto Nord - Est



Prospetto Nord - Ovest



LEGENDA INTERVENTI

Interventi sulla muratura

	Rimozione dell'intonaco "voc. 21.1.11"
	Dismissione accurata di intonaci, di stuccature e elementi pericolanti e/o decoesionate "voc. DISMIS_INTONACI"
	Ripristino dell'intonaco di tipo cocciopesto "voc. 9.2.5 + 9.2.7"
	Intervento di conservazione delle superfici mediante integrazione dei materiali lapidei "voc. INTEGR_PAR_MANC "
	Riconfigurazione del paramento murario mediante integrazione delle lacune presenti "voc. RICONFIG_PARAM"
	Restauro di cornicioni esterni "voc. RIPRIST_CORNICIONE"
	Stilatura giunti di muratura a facciavista "voc. STILAT_GIUNT_ "
	Sarcitura di lesioni a coda di rondine "voc. 21.2.5"

Pulitura

	Pulitura meccanica con spazzole di saggina o di nylon "voc. PULIT_MUR"
	Pulitura delle superfici con acqua deionizzata nebulizzata a bassa pressione "voc. PULIT_SUPERFICI"
	Pulitura di superfici lapidee tramite impacchi chimici emollienti e getti a bassa pressione "voc. PULIT_RIM_DEPOSITI"

Interventi sugli infissi e opere in ferro


	Rimozione infisso "voc. 21.1.17"
	Fornitura di infissi e/o persiane "voc. 8.3.1.4; 8.3.4.1; 8.3.7"
	Restauro di infissi "voc. 21.8.1"
	Tinteggiatura e verniciatura "voc. 11.6.1"

Interventi vari


	Scomposizione di copertura e sostituzione e/o integrazione del manto con coppi siciliani "voc. 21.5.19; 21.5.20.5; SMONTAGGIO"
	Sostituzione di colonne pluviali e grondaie
	Rimozione impermeabilizzante "voc. RIMOZ_IMPER"

Scala 1:100

Tavola degli Interventi



Prospetto Sud - Ovest



Prospetto Sud - Est



LEGENDA INTERVENTI

Interventi sulla muratura

	Rimozione dell'intonaco "voc. 21.1.11"
	Dismissione accurata di intonaci, di stuccature e elementi pericolanti e/o decoesionati "voc. DISMIS_INTONACI"
	Ripristino dell'intonaco di tipo cocciopesto "voc. 9.2.5 + 9.2.7"
	Intervento di conservazione delle superfici mediante integrazione dei materiali lapidei "voc. INTEGR_PAR_MANC "
	Riconfigurazione del paramento murario mediante integrazione delle lacune presenti "voc. RICONFIG_PARAM"
	Restauro di cornicioni esterni "voc. RIPRIST_CORNICIONE"
	Stilatura giunti di muratura a facciavista "voc. STILAT_GIUNT_ "
	Sarcitura di lesioni a coda di rondine "voc. 21.2.5"

Pulitura

	Pulitura meccanica con spazzole di saggina o di nylon "voc. PULIT_MUR"
	Pulitura delle superfici con acqua deionizzata nebulizzata a bassa pressione "voc. PULIT_SUPERFICI"
	Pulitura di superfici lapidee tramite impacchi chimici emollienti e getti a bassa pressione "voc. PULIT_RIM_DEPOSITI"

Interventi sugli infissi e opere in ferro

	Rimozione infisso "voc. 21.1.17"
	Fornitura di infissi e/o persiane "voc. 8.3.1.4; 8.3.4.1; 8.3.7"
	Restauro di infissi "voc. 21.8.1"
	Tinteggiatura e verniciatura "voc. 11.6.1"

Interventi vari

	Scomposizione di copertura e sostituzione e/o integrazione del manto con coppi siciliani "voc. 21.5.19; 21.5.20.5; SMONTAGGIO"
	Sostituzione di colonne pluviali e grondaie
	Rimozione impermeabilizzante "voc. RIMOZ_IMPER"